AUSLEGESCHRIFT 1253 951

Deutsche Kl.: 46 c1 - 14

Nummer:

1 253 951

Aktenzeichen:

M 68245 I a/46 c1

Anmeldetag:

Februar 1966

Auslegetag:

9. November 1967

1

Die Erfindung betrifft ein Schmierölfilter zum nachträglichen Ausrüsten von Fahrzeugbrennkraftmaschinen. Zur Befestigung der bekannten Filter dieser Art ist es stets notwendig, an Teilen der Brennkraftmaschine oder des Fahrzeuges Löcher zu bohren und eventuell sogar Gewinde in diese einzuschneiden. Dazu müssen die Teile oft abmontiert und in einer Fachwerkstatt bearbeitet und später wieder anmontiert werden. Es werden zumindest Werkzeuge und Befestigungsschrauben benötigt. Bei 10 anderen bekannten nachträglichen Einbauten müssen verhältnismäßig komplizierte Teile gefertigt werden, um das Filter z. B. auf dem Deckel des Öleinfüllstutzens zu befestigen, wo das Filter zudem den ständigen Vibrationen der laufenden Maschine aus- 15 gesetzt ist.

Diese Nachteile sollen durch die Erfindung vermieden werden. Diese besteht darin, daß in einem zum bloßen Einhängen am Fahrzeug mit Haken versehenen Spannrahmen zwei Flanschdeckel einsetzbar angeordnet sind, von denen der eine mit der Ölzuleitung und der andere mit der Ölableitung verbunden ist, wobei zwischen den Flanschdeckeln eine den Filtereinsatz enthaltende und an den beiden Stirnseiten mit Öffnungen für den Zu- und Abfluß 25 versehene Konservendose abdichtend mittels einer zentralen Verschraubung festspannbar ist.

Der Spannrahmen braucht demnach nur an irgendeiner zweckmäßigen Stelle der Karosserie eingehängt zu werden; es brauchen hierzu weder Löcher 30 gebohrt noch Schrauben gelöst zu werden. Als Filtergehäuse dient eine gewöhnliche Konservendose, was an sich bekannt ist, aber zur Befestigung ein Sockelteil erfordert, das an der Karosserie festgeschraubt werden muß.

An Hand des in den Fig. 1 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispieles, für den Einbau in einen Volkswagen, wird die Erfindung nachstehend näher erklärt.

Nach dem Öffnen der Motorhaube kommt die 40 serienmäßig vorhandene Haubenbefestigung 1 in das Blickfeld.

Der Spannrahmen 2 wird mit seinen hakenförmig gebogenen Enden 3 in die Rohrschellen 4 etwa 90 mm tief hineingesteckt.

In die obere Führungsbuchse 5 wird der Gewindestift 6 mit angelötetem Flanschdeckel 7 und der Rändelmutter 8 hineingesteckt.

In den Flanschdeckel 7 ist ein Steigrohr 9 hineingelötet, das am Ende ein Ringlötstück 10 trägt.

Die Konservendose 11 ist unter Zwischenlage einer Dichtung 12 mit dem Flanschdeckel 7 verbunden.

Schmierölnebenstromfilter zum nachträglichen Ausrüsten von Fahrzeugbrennkraftmaschinen

Anmelder:

Alfons von Moers, München, Albert-Roßhaupter-Str. 134

Als Erfinder benannt: Alfons von Moers, München

2

Unten ist die Konservendose 11 über den als Dichtung angeordneten Boden 13 des Filtereinsatzes 14 mit dem Flanschdeckel 15 verbunden. In den Flanschdeckel 15 ist das Abflußrohr 16 in solcher Länge eingelötet, daß das obere Ende etwa 5 mm in die kreuzförmige Öffnung 17 des Bodens 13 hineinragt.

Der Flanschdeckel 15 mit eingelötetem Abflußrohr 16 wird in die Führungsbüchse 5 gesteckt und am Abflußrohr 16 der Schlauch 18 angeschlossen.

Am Ende des Schlauches 18 ist ein Abflußrohr 19 angeordnet und an Stelle des bisher üblichen Ölmeßstabes in das Kurbelgehäuse hineingesteckt.

Das Rohr 19 hat Bohrungen 20, die etwa in der Mitte der Rohrlänge angeordnet sind.

Durch Verdrehen der Rändelmutter 8 wird die Vorrichtung zwischen Querstück 21 und Querstück 23 eingespannt und abgedichtet. Das Lösen erfolgt in umgekehrter Drehrichtung der Rändelmutter 8.

Im Betrieb fließt das Öl vom Kurbelgehäuse durch
35 Ringlötstück 10 — Rohr 9 — Flanschdeckel 7 —
Dichtung 12 — Öffnung 21 — Konservendose 11 —
Filtereinsatz 14 — kreuzförmige Öffnung 17 — Abflußrohr 16 — Schlauch 18 — Rohr 19 — Bohrungen 20 zurück in das Kurbelgehäuse.

In Fig. 6 ist gezeigt, daß an den Längsseiten 23 der Konservendose 11 Sicken 24 angeordnet sind, die der besseren Kühlung des durchfließenden Öles dienen.

Ist die Vorrichtung an der ausgesuchten Einbaustelle durch Steinschlag oder eine andere äußere mechanische Einwirkung gefährdet, wird zu deren Schutz um sie ein Mantel aus Blech ganz oder teilweise angeordnet, der an dem Spannrahmen 2 befestigt werden kann.

Patentansprüche:

1. Schmierölnebenstromfilter zum nachträglichen Ausrüsten von Fahrzeugbrennkraftma-

709 687/189

50

2. Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschraubung aus einem mit einem Flanschdeckel (7) fest verbundenen Ge- 15 windebolzen (6) mit aufgesetzter Rändelmutter (8) besteht.

3. Filter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Spannrahmen Querstücke (21, 22) aufweist, die mit Führungen (5) zur 20 Patentschrift Nr. 1 041 617; Aufnahme des Gewindebolzens (6) bzw. des Ölabflußrohres (16) versehen sind.

4. Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Konservendose mit als Kühlrippen wirkenden Längssicken (24) versehen ist.

5. Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Konservendose (11) zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen mit einem Schutzblech umgeben ist, das zweckmäßig an dem Spannrahmen (2) befestigt ist.

6. Filter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ölabflußleitung am unteren Ende in an sich bekannter Weise als rohrförmiger Meßstab ausgebildet und durch die den bisher üblichen Meßstab aufnehmende Öffnung des Kurbelgehäuses in dieses einschiebbar ist.

In Betracht gezogene Druckschriften: Französische Patentschriften Nr. 1 119 630, 1 264 502;


Zusatzpatentschrift Nr. 62 461 zur französischen

britische Patentschrift Nr. 733 689; USA.-Patentschriften Nr. 2 063 247, 2 218 226.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

Int. CL: Deutsche Kl.: Auslegetag:

F 01 m 46 c1 - 14 9. November 1967







Fig. 2

Int. Cl.:
Deutsche Kl.:

F 01 m 46 c1 - 14


Auslegetag: 9. November 1967



Int. Cl.: Deutsche Kl.: Auslegetag:

F 01 m 46 c1 - 14


egetag: 9. November 1967



١

F 01 m 46 c1 - 14 9. November 1967 Int. Cl.: Deutsche Kl.:

Auslegetag:



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.